

第6回長井市公共複合施設整備市民検討委員会

目次

- 1 工事進捗状況（8月～2月）
- 2 施設外観（正面）
- 3 施設外観（西側）
- 4 施設外観（北側）
- 5 施設内部平面図
- 6 エントランスホール
- 7 図書館エントランス
- 8 図書館開架スペース
- 9 図書館郷土資料コーナー
- 10 図書館学習室兼視聴覚室
- 11 遊戯場エントランス
- 12 遊戯場中央
- 13 遊戯場本の森
- 14 遊戯場ボールプール
- 15 遊戯場俯瞰

■工事進捗状況（8月～2月）



■施設外観（正面）



↑イメージパース

↓現場写真（12/20撮影）



■施設外観（西側）



↑イメージパース

↓現場写真（10/31撮影）



■施設外観（北側）




↑イメージパース

↓現場写真（12/23撮影）



■施設内部平面図



■エントランスホール



↑イメージパース

↓現場写真（9/1撮影）



■図書館エントランス



↑イメージパース

↓現場写真（2/2撮影）



■ 図書館開架スペース



↑ イメージパース

↓ 現場写真 (2/2撮影)



■ 図書館郷土資料コーナー



↑ イメージパース

↓ 現場写真 (2/2撮影)



■ 図書館学習室兼視聴覚室



↑ イメージパース

↓ 現場写真 (2/2撮影)



■遊戯場エントランス



↑イメージパース

↓現場写真（2/2撮影）




■遊戯場中央



↑イメージパース

↓現場写真（2/2撮影）



■遊戯場本の森



↑イメージパース

↓現場写真（2/2撮影）



■遊戯場ボールプール



↑イメージパース

↓現場写真（2/2撮影）



■遊戯場俯瞰



↑イメージパース

↓現場写真（2/2撮影）

