

# 令和7年度 長井市通学路合同安全点検 実施結果まとめ

合同点検概要		<p>●通学路合同点検とは 「長井市通学路交通安全プログラム(H27.3)」に基づき、全小学校区で毎年実施しているもの 学校が把握している危険箇所について、教育委員会が関係機関と連携し点検を行う 実施後は、各機関の対策が定まった段階で、小学校区毎に「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し公開する</p>			
		<p>●令和7年度の実施概要 (1) 点検実施校 6校 (2) 実施日 令和7年8月20日(水)、28日(木) (3) 点検箇所総数17か所</p>			
		<p>●合同点検参加者 長井警察署交通課、山形県置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課、当該学校代表(校長又は教頭)、地区交通安全協会当該支部長、市建設課、市市民課、教育委員会</p>			

通し番号	学校名	番号	道路管理者	通学路の危険要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	点検結果
1	長井小学校	1	市	【市道東裏線】 神明町地内つづじ公園付近から 館町北長井高校前T字路付近まで	<新規> 道幅が狭く歩道もないため車の往来が危険 グリーンベルト等の設置を検討いただきたい	・交通量多く狭い道路のため保護者から危険な事例の報告がある(学校) ・外側線の引き直しを早急に行い速度の抑制を図る(建設課) ・道路の幅を狭く見せることが速度抑制には有効(警察)
2		2	市	【市道館町八景線】 長井高校東側道路	<新規> 道幅が狭く歩道もないため車の往来が危険 グリーンベルト等の設置を検討いただきたい	・速度抑制にはドット線なども有効(警察) ・消雪で舗装が赤くなってしまい外側線も消えやすい路線(安全協会)
3		3	市	【市道館町八景線】 長井高校南東十字路から 市道小出南線交差点まで	<新規> 道幅が狭く歩道もないため車の往来が危険 グリーンベルト等の設置を検討いただきたい	・グリーンベルトの補修を行う(建設課) ・交差点のカラー舗装や回転灯を設置したことにより事故数は減少(警察)
4		4	県	【国道287号線】 県道長井停車場線との交差点	<新規> 交通量の多い交差点のため、右左折の間に合わなかった車と横断する児童が接触する危険がある	・引き続き児童への指導を行う(学校)
5	致芳小学校	1	県	【県道勧進代舟場線】 五十川地内	<継続> 岡鼠原公民館の南方200mから北方50m間 西側の人のない区間がホワイトアウト状態になり危険 防雪柵の設置を検討いただきたい	・優先順位をつけながら実施していく(西置賜道路計画課) ・長距離吹き雪になる区間のため早期設置してほしい(学校)
6		2	県	【主要地方道長井大江線】 五十川地内 (草岡川にかかる高橋付近)	<継続> 高橋の南方50m地点から100m間 ホワイトアウト状態になり危険 防雪柵の設置を検討いただきたい	・優先順位をつけながら実施していく(西置賜道路計画課) ・昨年度から地区でも要望を出している(安全協会) ・朝夕の交通量が多いため取締りを継続していく(警察) ・歩道に雑草が出てきているため適切に維持管理を(教育委員会)
7		3	県	【主要地方道長井大江線】 五十川地内 (袋付近東側歩道)	<継続> 東側の歩道除雪除雪がされていないことがある 勧進代舟場線の交差点を西から東に横断する児童が複数名いるため安全に配慮していただきたい	・登校に間に合うよう、西側を優先して除雪するよう業者と協議する ・通報があれば道路管理者と連携をとっている(警察) ・登下校に使用する歩道について児童への指導を行う(学校)
8	西根小学校	1	市	【市道南部西裏線/福田山岸線】 寺泉地内 (山岸十文字付近)	<新規> 市道福田山岸線とのT字路が停止線と止まれの表示が消えており、徐行しないで侵入する車があるため危険	・地元以外の方が増加しているため分かりやすい表示が必要(安協) ・南部西浦線の外側線を引き直して優先道路と区別する(建設課) ・停止線の引き直しと独立した一時停止の標識に移設する(警察)
9	平野小学校	1	県	【県道木地山九野本線】 大久保地内 (平野市民体育館付近)	<継続> 特に登校時間の大型トラックの往来により、歩道の児童が風にあおられるため、運転者に対する注意喚起をお願いしたい	・登校時間帯のバトロール強化による注意喚起を継続する(警察) ・引き続き児童へ歩き方の指導を行う(学校) ・建設業協会へ注意喚起の文書配布を検討(西置賜道路計画課) ・通学路であることや減速を促すのぼり旗の設置を検討(市民課)
10		2	市	【市道大屋敷1号線】 大屋敷地内 (市道大屋敷2号線T字路付近)	<継続> 交通量が多く見通しが悪いため歩行者が危険 運転手と歩行者に対する注意喚起をお願いしたい	・昨年度実地調査を実施し注意喚起も継続(警察) ・南中生徒の通行もいため情報共有を行なう(教育委員会) ・安協の会議でも情報共有し通学路注意の看板を追加で設置(安協) ・通学路であることや減速を促すのぼり旗の設置を検討(市民課)
11		3	市	【市道大屋敷川窪線】 大屋敷地内 (主要地方道長井大江線T字路)	<継続> T字路に徐行せず侵入する車があり危険 運転手と歩行者に対する注意喚起をお願いしたい	・学区の中でも児童が多い地区であるため、学校でも指導を行う(学校) ・T字路で停止義務のない箇所であるため、登校時間帯は横断者妨害で取締りを継続する(警察) ・注意喚起ののぼり旗設置を検討(市民課)
12		4	市	【市道大屋敷川窪線】 大屋敷地内 (主要地方道長井大江線T字路まで)	<新規> 歩道のない路側帯にグリーンベルト設置を検討いただきたい また薄くなっている箇所を塗り直してほしい	・他要望箇所と優先順位をつけながら対応する(建設課)
13	豊田小学校	1	市	【市道今泉時庭線】 今泉、歌丸地内 (今泉～学校付近)	<新規> 歩道の舗装破損して穴になっている箇所がある 通行時危険であるため補修をしていただきたい	・早急に補修の対応を行う(建設課) ・危険箇所を認知したら児童には歩き方の指導を実施(学校)
14		2	市	【市道今泉時庭線】 今泉地内 (今泉歩道橋付近)	<新規> 手摺の留め具が外れたり、欠損したりしているため補修いただきたい	・早急に補修の対応を行う(建設課) ・全国的に外れた部品やタイルなどを落させ車が破損する事例があるため日頃の管理にも注意いただきたい(警察)
15		3	市	【市道今泉時庭線】 時庭、歌丸地内 (白川橋付近)	<新規> 木の枝や弦が歩道に伸びており危険	・早急に対応する(市建設課)
16	伊佐沢小学校	1	市	【市道中伊佐沢線】 上伊佐沢～下伊佐沢地内 (県道久保桜線の交差点から南進)	<継続> 道幅が狭く歩道がない道路であり、グレーチングが破損している箇所もあるため危険	・歩道が狭いため、巡視して適正な維持管理を行う(建設課) ・バトロールを実施し運転者へ速度抑制の意識づけを行う(警察) ・児童へ歩き方の指導を引き続き行う(学校)
17		2	市	【市道芦沢線】 県道上伊佐沢川西線から東進 (芦沢口付近)	<新規> 民家の生垣や雑木などが生い茂り、歩道が狭くなっている 歩道が狭いため車道を歩行しなければならず危険	・土地所有者へ連絡し生垣や樹木の管理を依頼していく(建設課) ・見通しが悪いため注意喚起を継続する(警察) ・走行中の車両に実が落下して賠償責任が発生する場合があることを所有者へ呼びかけるのも有効(西置賜道路計画課)