

令和6年度 長井市通学路合同安全点検 実施結果まとめ

合同点検概要	<ul style="list-style-type: none"> ●通学路合同点検とは 「長井市通学路交通安全プログラム(H27.3)」に基づき、全小学校区で毎年実施しているもの 学校が把握している危険箇所について、教育委員会が関係機関と連携し点検を行う 実施後は、各機関の対策が定まった段階で、小学校区毎に「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し公開する
	<ul style="list-style-type: none"> ●令和6年度の実施概要 (1) 点検実施校 6校 (2) 実施日 令和6年8月9日(金)、19日(月) (3) 点検箇所総数 19か所
	<ul style="list-style-type: none"> ●合同点検参加者 長井警察署交通課、山形県置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課、当該学校代表(校長又は教頭)、地区交通安全協会当該支部長、市建設課、市市民課、教育委員会

通し番号	学校名	番号	道路管理者	通学路の危険要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	点検結果
1	長井小学校	1	市	【市道東裏線】 片田・神明町地内 (長井大江線との交差点)	ガードレールの基礎部分が破損している	【対策済】
2		2	県	【国道287号】 屋城町地内 (市営バス屋城町停留所付近)	道路用地と会社敷地に接する用水路が落下の危険性がある	【対策】 落下防止策を検討(市建設課)
3	致芳小学校	1	県	【主要地方道長井大江線】 五十川地内 (袋付近東側歩道)	五十川/白兔間の東側歩道が除雪されていない時がある	【対策】 登校時間までに両側の歩道除雪は困難であるため西側を優先して実施(県)
4		2	県	【県道勸進代舟場線】 五十川地内 (岡鼠原付近)	岡鼠原公民館の南方200m北方50m間 道路西側の人家がない区間がホワイトアウト状態になり非常に危険	【対策】 管内から多数要望があるため優先順位をつけながら対応を検討(県)
5		3	県	【主要地方道長井大江線】 五十川地内 (草岡川にかかる高橋付近)	防雪柵がない箇所はホワイトアウト状態になり非常に危険	【対策】 優先順位が高い箇所のため、次年度以降の事業として実施を検討(県)
6	西根小学校	1	県	【主要地方道長井白鷹線】 川原沢地内 (西根郵便局付近)	横断歩道が薄くなって見えにくい	【対応済み】 市道中市柵ノ木線合流箇所の停止線等は来年度補修を検討(警察)
7		2	市	【市道南部西横線】 上郷地内 (市道平泉線との交差点)	交差点の停止線及びセンターラインが薄くなって見えにくい	【対策済】 往來が多い交差点のため、定期的に取り締りを実施している(警察)
8		3	県	【県道寺泉舟場線】 谷地地内 (市道谷地高関線とのT字路)	横断歩道が薄くなって見えにくい	【対策】 来年度横断歩道の引き直し実施を検討(警察)
9	平野小学校	1	市	【県道木地山九野本線】 大久保地内 (平野市民体育館付近)	登校時間帯に大型トラックが往來し児童が風にあおられて危険	【対策】 登下校時の見守りによる児童の安全確保に努める(学校)
10		2	市	【県道木地山九野本線】 大久保地内 (市道中大久保線との交差点)	横断歩道が薄くなって見えにくい	【対応済】
11		3	県	【主要地方道長井白鷹線】 桜町地内 (桜町交差点付近)	横断歩道が薄くなって見えにくい	【対策】 来年度横断歩道の引き直し実施を検討(警察)
12		4	県	【主要地方道長井飯豊線】 大屋敷地内 (大屋敷川久保線とのT字路)	横断歩道が薄くなって見えにくい	【対応済】
13		5	市	【市道大屋敷川窪線】 大屋敷地内 (丸八鉄工所前付近)	T字路に徐行せず侵入する車があり危険	【対策】 路面に白線を引くなど運転手への注意喚起方法を検討(警察)
14		6	市	【市道小出南線】 大屋敷地内 (市道大屋敷2号線とのT字路)	見通しが良くないT字路だが、交通量が多く歩行者が危険	【対策】 カーブミラーは距離等の設置基準を満たしておらず設置不可(市民課) 運転手への注意喚起について検討(警察) 自転車で行く生徒にも指導し安全な登下校に努める(学校)
15	豊田小学校	1	県	【一般県道榑時庭線】 時庭田仲地内 (南側交差点付近)	登下校時、車の交通量が多く道路の横断が危険	【対策】 運転手が視認しやすいよう横断歩道に色を付けている 登校時間にパトロールし運転手に緊張感もたせるよう働きかけ(警察)
16		2	県	【一般県道榑時庭線】 水口地内 (水口公民館付近)	歩道の舗装が破損している箇所が多く歩行者が危険	【対策】 除草等は県の道路パトロールで適宜実施 クラックの補修は即時対応が難しいため来年度予算要求に挙げる(県)
17		3	市	【市道今泉女橋線】 今泉地内 (市道今泉2号線・今泉1号線)	交通量が多い道路だが、幅員が狭く歩道もないため危険	【対策】 側溝の蓋を見直して、少しでも多く幅員をとれるよう検討(建設課) パトロールにより運転手への注意喚起を継続していく(警察)
18	伊佐沢小学校	1	県	【県道久保桜線】 上伊佐沢地内 (市道中伊佐沢線との交差点)	横断歩道が薄く消えかかっている	【対策】 通学路のため横断歩道の引直しは優先的に対応できるよう検討(警察)
19		2	市	【市道中伊佐沢線】 上伊佐沢～下伊佐沢地内 (伊佐沢まで抜ける西側道路)	幅員が狭く歩道もないため危険	【対策】 積雪で歩道を通行できない場合は運転手への注意喚起を実施(学校) 規制区域を速度落とさず走行している車が多いため取締りを継続(警察)